

### **1.1. Назначение трассоискателя «Успех АГ-309.30М»**

Трассоискатель «Успех АГ-309.30М» предназначен для:

- Обследование участка местности с целью поиска и трассировки коммуникаций (силовых и сигнальных кабелей, трубопроводов);
- Определение глубины залегания коммуникаций;
- Определение мест пересечения и мест разветвления коммуникаций;
- Указание направления отклонения от оси коммуникации в режиме «Трасса»;
- Измерение силы тока в коммуникации;
- Определение мест повреждения (обрыв, короткое замыкание) кабелей, в том числе при помощи подключаемых к прибору внешних датчиков ДКИ-117 или ДОДК-117;
- Выбор кабеля из пучка, при помощи подключаемого к прибору внешнего датчика КИ-105, накладной рамки НР-117.

### **1.2. Отличительные особенности комплекта**

Чрезвычайно высокие выходная мощность и время автономной работы генератора при малых общих габаритах;

Возможность выбора частоты генерируемого сигнала;

Возможность выбора мощности генератора в зависимости от решаемых задач;

При работе генератора автоматическое согласование с нагрузкой в широком диапазоне сопротивлений, автоматическое повторное согласование;

Выходная мощность генератора при работе в непрерывном режиме 30 Вт, в импульсном - 60 Вт;

Работа при низких температурах до минус 30 °С.

### **1.3. Условия эксплуатации**

- Температура окружающего воздуха, °С .....от -30 до +60
- Относительная влажность, %.....до 85 при t=35 °С
- Давление, кПА.....от 84 до 106
- Степень защиты прибора..... IP 54

## 2. Состав трассоискателя

Генератор АГ-107



Приемник АП-019М



***Система работы с приемником описана  
в Руководстве по эксплуатации на приемник.***

***Работа с генератором описана  
в Руководстве по эксплуатации на генератор.***

***Оба РЭ являются составляющей частью данного комплекта поставки.***

### 3. Паспорт на комплект «Успех АГ-309.30М»

| Наименование                                 | Обозначение  | Кол. | Заводской номер |
|----------------------------------------------|--------------|------|-----------------|
| Приемник                                     | АП-019М      | 1    |                 |
| Генератор                                    | АГ-107       | 1    |                 |
| Источник питания                             | АГ107.02.010 | 1    |                 |
| Кабель для подключения внешнего аккумулятора | АГ107.02.030 | 1    |                 |
| Кабель выходной                              | АГ120.02.050 | 1    |                 |
| Кабель для подключения внешнего питания      | АР027.02.030 | 1    |                 |
| Кабель для заземления                        | АГ105.02.020 | 1    |                 |
| Контакт магнитный                            | АГ120.02.090 | 2    |                 |
| Штырь заземления                             | АГ110.02.004 | 2    |                 |
| Батарейки                                    |              | 4    |                 |
| Сумка для приемника                          | Чехол 53212  | 1    |                 |
| Сумка для комплекта                          | Чехол 53222  | 1    |                 |
| Чехол солнцезащитный                         | 53238        | 1    |                 |
| Руководство по эксплуатации                  |              | 3    |                 |
| Паспорт                                      |              | 1    |                 |

### 4. Оборудование, поставляемое по отдельному заказу

| Наименование                                | Обозначение | Кол. | Заводской номер |
|---------------------------------------------|-------------|------|-----------------|
| Датчик контроля качества изоляции           | ДКИ-117     |      |                 |
| Чехол для ДКИ                               | Чехол 53178 |      |                 |
| Датчик - определитель дефектов коммуникаций | ДОДК-117    |      |                 |
| Клещи индукционные                          | КИ-105      |      |                 |
| Клещи индукционные                          | КИ-105/50   |      |                 |
| Клещи индукционные                          | КИ-105/100  |      |                 |
| Клещи индукционные                          | КИ-105/125  |      |                 |
| Накладная рамка                             | НР-117      |      |                 |
| Антенна                                     | ИЭМ-301.5   |      |                 |
| Малогобаритный электромагнитный датчик      | МЭД-127     |      |                 |

## 5. Свидетельство о приемке

Трассоискатель «Успех АГ-309.30М» заводской номер \_\_\_\_\_ соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П.

Контролер: \_\_\_\_\_  
подпись

## 6. Сроки службы и хранения

Срок хранения на складе - 2 года

Срок службы - 7 лет

## 7. Гарантийные обязательства

1. Фирма гарантирует соответствие приборов паспортным данным при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

2. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца со дня продажи.

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Поставщик \_\_\_\_\_ подпись

3. Действие гарантийных обязательств прекращается при:

а) нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем «Руководстве по эксплуатации» и приводящих к поломке приборов;

б) нарушении пломб, установленных изготовителем;

в) нарушении целостности электронного блока или соединительных кабелей вследствие механических повреждений, нагрева, воздействия агрессивных сред;

г) повреждении внешних разъемов.

4. Гарантийные обязательства не распространяются на источники питания.

5. Прибор в комплекте является сложным техническим изделием и не подлежит самостоятельному ремонту, поэтому организация-разработчик не предоставляет Пользователю полную техническую документацию на приборы.

Ремонт производит организация-разработчик: ООО «НПО ТЕХНО-АС».

Ремонт приборов осуществляется по адресу: Россия, 140402, г. Коломна, Московская обл., ул. Октябрьской рев. д.406, ООО «НПО ТЕХНО-АС»

6. ООО «НПО ТЕХНО-АС» не несет ответственности за ущерб, если он вызван несоблюдением правил и условий эксплуатации.

Изготовитель не дает гарантий относительно того, что комплект подходит для использования в конкретных условиях, определяемых Пользователем, кроме оговоренных в «Руководстве по эксплуатации».

## **8. Сведения о рекламациях**

В случае отказа комплекта в период гарантийного срока эксплуатации необходимо составить технически обоснованный акт, в котором указать: дату отказа, действия, при которых он произошел, признаки отказа и условия эксплуатации, при которых произошел отказ.

В случае обнаружения некомплекта при распаковке необходимо составить акт приемки с указанием даты получения изделия, каким способом было доставлено изделие, состояние упаковки и пломб (печатей).

Акты подписываются ответственными должностными лицами, заверяются печатью и высылаются (доставляются) изготовителю по адресу:

Россия, 140402, г. Коломна, Московская обл., ул. Октябрьской рев. д.406,

ООО «НПО ТЕХНО-АС»

тел: (496) 615-16-90

E-mail: npo@technoas.ru.

Решение фирмы по акту доводится до потребителя в течение одного месяца.

## **9. Сведения об утилизации**

Трассоискатель «Успех АГ-309.30М» после выхода из эксплуатации подлежит утилизации.

Утилизацию производит Изготовитель.

Принять прибор, подлежащий утилизации, может Поставщик.

## **10. Сведения о цене и условиях приобретения прибора**

Цена изделия договорная.

**СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ И ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СПОСОБОВ:**

1. Позвонить по телефону (496) 615-13-59.

Наши сотрудники примут заказ, записав всю информацию.

2. Сделать заказ через наш интернет-сайт, заполнив форму по адресу:  
<http://www.technoac.ru/product/order.html>

3. Написать заявку по электронной почте.

Наш адрес: [pro@technoac.ru](mailto:pro@technoac.ru)

При заказе приборов сообщите, пожалуйста:

- название Вашего предприятия, фактический адрес, тел., e-mail
- фамилию, имя и отчество контактного лица
- перечень приборов, которые Вас заинтересовали
- способ получения продукции: на складе в Коломне, курьером в Москве или транспортной компанией.
- При необходимости в стоимости оборудования учитываются расходы по упаковке и доставке.
- После этого Вы получите от нас счет и, при необходимости, договор на поставку требуемого оборудования. В счете будут указаны срок поставки, вид отгрузки, гарантийный срок.

Сервис:

ООО «НПО ТЕХНО-АС», в соответствии с законодательством, несет полную ответственность за исправную работу поставленных приборов в период гарантийного срока эксплуатации. Мы также осуществляем послегарантийное обслуживание и метрологическое сопровождение поставленных приборов в течение их срока службы. Все вопросы по сервису приборов Вы также можете решить, обратившись по E-mail: [pro@technoac.ru](mailto:pro@technoac.ru)

Познакомиться с методиками применения контрольно-измерительных приборов и узнать дополнительную информацию Вы можете на нашем сайте: [www.technoac.ru](http://www.technoac.ru).

**Наши видеообзоры и обучающие видео вы можете  
смотреть на нашем канале «ТЕХНО-АС» на  YouTube**

Ссылка на наш канал:

<https://www.youtube.com/user/TheTechnoac>

Также перейти можно набрав «ТЕХНО-АС» в поисковой строке YouTube.

Так же для перехода на канал можно использовать QR-код:

1. Возьмите мобильный телефон с камерой;
2. Запустите программу для сканирования кода;
3. Наведите объектив камеры на код;
4. Получите информацию!



